

--Original Message --

From: [Wagner Alexander de Freitas Gomes](mailto:Wagner.Alexander.de.Freitas.Gomes)

To: hidromag@hidromag.com

Sent: Monday, July 17, 2017 9:20 AM

Subject: Resultado Imãs no trocador de calor chiller

Prezado Vicente Bom dia

Hoje completamos 9048 horas de operação do Chiller Z-2502 após a limpeza do trocador de calor do condensador no dia 28/06/2016 com a instalação dos imãs na entrada de água do trocador. Levando em consideração os dados desde 2012 ,em média levamos 7600 horas para o intervalo de limpeza do trocador . Hoje já estamos com 9048 horas desde a última intervenção, e o indicador (temperatura de óleo do compressor) está normal dentro dos parâmetros e o chiller operando em condições normais. Continuamos acompanhando o equipamento que segue sem necessidade de intervenção e assim que tivermos mais resultados estaremos comunicando.

Atenciosamente

Wagner Gomes

Eng2 Confiabilidade TPM

Telefone.: +55 (71) 3632-7698 +55(71) 8818-2797

wagner.gomes@elekeiroz.com.br

R. João Úrsulo, 1261- Polo Industrial – 42810-030 - Camaçari – (BA)